


DIN 6917

Saibe I pentru imbinari de inalta rezistenta

Calitate: C45

Acop. de potectie: zincare termica



| d csavar | | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| d | nom. | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| | max. | 13,43 | 17,43 | 21,52 | 23,52 | 25,52 | 28,52 | 32 |
| a | min. | 24 | 29,5 | 37,5 | 41,5 | 53 | 53 | 59 |
| | max. | 28 | 34,5 | 42,5 | 46,5 | 59 | 59 | 65 |
| b | min. | 29,35 | 35,2 | 43,2 | 49,2 | 55,05 | 55,05 | 61,05 |
| | max. | 30,65 | 36,80 | 44,8 | 50,8 | 56,95 | 56,95 | 62,95 |
| h | min. | 5 | 6,3 | 8 | 8,8 | 9,3 | 9,3 | 10,2 |
| | max. | 7,4 | 8,7 | 10,4 | 11,2 | 12,3 | 12,3 | 13,2 |
| e | kb. | 4,1 | 5 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 6,9 | 7,5 |


| d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | X | X | X | X | X | X | X |

DIN 6918

Saibe U pentru imbinari de inalta rezistenta

Calitate: C45

Acop. de potectie: zincare termica



| d csavar | | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| d | nom. | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| | max. | 13,43 | 17,43 | 21,52 | 23,52 | 25,52 | 28,52 | 32 |
| a | min. | 24 | 29,5 | 37,5 | 41,5 | 53 | 53 | 59 |
| | max. | 28 | 34,5 | 42,5 | 46,5 | 59 | 59 | 65 |
| b | min. | 29,35 | 35,2 | 43,2 | 49,2 | 55,05 | 55,05 | 61,05 |
| | max. | 30,65 | 36,80 | 44,8 | 50,8 | 56,95 | 56,95 | 62,95 |
| h | min. | 3,9 | 4,9 | 5,8 | 6,8 | 7,3 | 7,3 | 7,8 |
| | max. | 5,9 | 6,9 | 8,2 | 9,2 | 9,7 | 9,7 | 10,2 |
| e | kb. | 3,7 | 4,45 | 5,25 | 6 | 6,25 | 6,25 | 6,5 |

| d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | X | X | X | X | X | X | X |

DIN 6917 C45
DIN 6918 C45